

びひん

どうぐ

なまえ

備品・道具の名前

ねじ なット

『ネジ・ナット』



ねじ しゅるい

ネジの種類



ろっかくぼると
六角ボルト

たっぴんぐ
タッピング

どりるねじ
ドリルネジ

さらねじ
皿ネジ

ろっかくあなつきぼると
六角穴付きボルト



ろっかくあなつきくみこみねじ
六角穴付組込ネジ

まるさらこねじ
丸皿小ネジ

くみこみねじ
組込みネジ

けいてんびす
軽天ビス

ろっかくあなつきぼると
六角穴付きボルト

なっと

しゅるい

ナットの種類



たかなっと
高ナット



ろっかくなっと
六角ナット



ろっかくふくろなっと
六角袋ナット



ふらんじなっと
フランジナット



あいなっと
アイナット



ちょうなっと
蝶ナット



みぞつきなっと
溝付ナット



ようせつなっと
溶接ナット



のぶなっと
ノブナット



しかくなっと
四角ナット

しゃ

しょう

ねじ

いちれい

A社で使用するネジの一例



ろっかくあなつきぼたんぼると

六角穴付きボタンボルト



ろっかくあなつきさらぼると

六角穴付き皿ボルト



ぶらす すりむへっこねじ

+スリムヘッド小ねじ



まいなすさらこねじ

-皿小ねじ

しょう こうぐ いちれい

使用する工具の一例




ぴあのせんくりっぱー
ピアノ線クリッパー




べんち
ペンチ



らじおべんち
ラジオペンチ



えるがたれんち
L型レンチ



わいヤーかッター
ワイヤーカッター

からだ ほご どうぐ
体を保護する道具

てっぶん

ほこり

たいない

はい

ふせ

『鉄粉や塵が体内に入るのを防ぐ』

ぼうじんマスク

防塵マスク



『^て手を^{ほご}保護する^{どうぐ}道具』

かわてぶくろ
皮手袋



ぎゅうがわ
牛皮でできている。
ようせつ やけど ちよくせつ ぶ
溶接による火傷や直接接触れる
けが ふせ
ことによる怪我を防ぐ

せつそうてぶくろ
切創手袋



えいり あつか ばあい
鋭利なものを扱う場合、
けが ふせ ちやくよう
怪我を防ぐために着用
する



そでぐち ひばな しんにゆう
袖口から火花が侵入しない
ながそでたいぶ
ように長袖タイプもある



かお

ほご

どうぐ

『顔を保護する道具』

ようせつめん
溶接面



ひばな かお まも ようせつ ひかり め まも
火花から顔を守り、溶接の光から目を守ります



あし まも くつ

『足を守るための靴』

あんぜんぐつ
安全靴



ABOUT さき おも お
① つま先に重い物が落ちてもしっかり守る

ABOUT さき ふ
② つま先を踏まれてもしっかり守る

ABOUT あしこう おも お
⑥ 足甲に重い物が落ちてもしっかり守る

ABOUT ある つか
⑤ 歩いても疲れない

ABOUT そざい
③ 底材がはがれにくい

ABOUT あしうら しが ふせ
④ 足裏への怪我を防ぐ

ABOUT すべ
⑦ 滑りにくい

ABOUT せでんき おさ
⑧ 静電気を抑える

JIS
T8101: 安全靴
T8103: 静電気帯電防止靴

あたま め まも どうぐ
『頭や目を守るための道具』

ほごめがね
保護メガネ



へるめつと
ヘルメット



さぎょうちゆう ちゃくよう あたま め ほご
作業中に着用し頭や目を保護する

